

CAMPAÑAS DE SEGURIDAD KTM



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

VBKLSV403LM785186	690 SMC R	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKLSV404LM785178	690 SMC R	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKLSV405KM754066	690 SMC R	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKLSV405KM754083	690 SMC R	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKLSV406KM763553	690 SMC R	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKLSV406LM785201	690 SMC R	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKLSV407KM752996	690 SMC R	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKLSV407KM762959	690 SMC R	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKLSV407KM762962	690 SMC R	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKLSV408LM785202	690 SMC R	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKLSV409KM753583	690 SMC R	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKLSV409KM753826	690 SMC R	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKLSV409LM785189	690 SMC R	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKLSV40XL785184	690 SMC R	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKLSV40XL785198	690 SMC R	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKLSV40XL799036	690 SMC R	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKSXG230PM106261	125 SX	2023	Actualizar MX 125cc 2T	SERVICIO
VBKSXG230PM106275	125 SX	2023	Actualizar MX 125cc 2T	SERVICIO
VBKSXG231PM106849	125 SX	2023	Actualizar MX 125cc 2T	SERVICIO
VBKSXG232PM105970	125 SX	2023	Actualizar MX 125cc 2T	SERVICIO
VBKSXG235PM106823	125 SX	2023	Actualizar MX 125cc 2T	SERVICIO
VBKSXG236PM106152	125 SX	2023	Actualizar MX 125cc 2T	SERVICIO
VBKSXG237PM106936	125 SX	2023	Actualizar MX 125cc 2T	SERVICIO
VBKSXG23XPM106249	125 SX	2023	Actualizar MX 125cc 2T	SERVICIO
VBKSXH230NM171260	125 SX	2022	Sustituir la unidad de control CDI	SEGURIDAD
VBKSXH233NM165467	125 SX	2022	Sustituir la unidad de control CDI	SEGURIDAD
VBKSXH234NM165476	125 SX	2022	Sustituir la unidad de control CDI	SEGURIDAD
VBKSXH235NM165471	125 SX	2022	Sustituir la unidad de control CDI	SEGURIDAD
VBKSXH238NM171264	125 SX	2022	Sustituir la unidad de control CDI	SEGURIDAD
VBKSXH239NM165473	125 SX	2022	Sustituir la unidad de control CDI	SEGURIDAD
VBKSXH239NM182807	125 SX	2022	Sustituir la unidad de control CDI	SEGURIDAD
VBKSXH23XNM182802	125 SX	2022	Sustituir la unidad de control CDI	SEGURIDAD
VBKXP430PM263561	350 SX-F	2023	Sustituir la pieza del sistema de refrigeración	SERVICIO
VBKSXR436MM316786	450 SX-F	2021	Sustituir el tambor de cambio	SEGURIDAD
VBKSXR437MM316795	450 SX-F	2021	Sustituir el tambor de cambio	SEGURIDAD
VBKTR3400KM755576	790 Adventure R	2019	Sustituir el muelle de retorno del pistón para el cilindro delantero	SEGURIDAD
VBKTR3400KM755593	790 Adventure R	2019	Revisar el freno trasero	SEGURIDAD
VBKTR3400KM755593	790 Adventure R	2019	Sustituir el muelle de retorno del pistón para el cilindro delantero	SEGURIDAD
VBKTR3400KM769252	790 Adventure R	2019	Revisar el freno trasero	SEGURIDAD
VBKTR3400KM769252	790 Adventure R	2019	Sustituir el muelle de retorno del pistón para el cilindro delantero	SEGURIDAD
VBKTR3400KM773642	790 Adventure R	2019	Revisar el freno trasero	SEGURIDAD
VBKTR3400KM773642	790 Adventure R	2019	Sustituir el muelle de retorno del pistón para el cilindro delantero	SEGURIDAD
VBKTR3400LM797845	790 Adventure R	2020	Sustituir el muelle de retorno del pistón para el cilindro delantero	SEGURIDAD
VBKTR3401KM751598	790 Adventure R	2019	Revisar el freno trasero	SEGURIDAD
VBKTR3401KM751598	790 Adventure R	2019	Sustituir el muelle de retorno del pistón para el cilindro delantero	SEGURIDAD
VBKTR3401KM755621	790 Adventure R	2019	Revisar el freno trasero	SEGURIDAD
VBKTR3401KM755621	790 Adventure R	2019	Sustituir el muelle de retorno del pistón para el cilindro delantero	SEGURIDAD
VBKTR3401KM755621	790 Adventure R	2019	Comprobar el deposito de combustible	SERVICIO
VBKTR3401KM769261	790 Adventure R	2019	Revisar el freno trasero	SEGURIDAD
VBKTR3401KM770765	790 Adventure R	2019	Sustituir el muelle de retorno del pistón para el cilindro delantero	SEGURIDAD
VBKTR3402KM751710	790 Adventure R	2019	Revisar el freno trasero	SEGURIDAD
VBKTR3402KM751710	790 Adventure R	2019	Sustituir el muelle de retorno del pistón para el cilindro delantero	SEGURIDAD
VBKTR3402KM755563	790 Adventure R	2019	Sustituir el muelle de retorno del pistón para el cilindro delantero	SEGURIDAD
VBKTR3402KM769317	790 Adventure R	2019	Revisar el freno trasero	SEGURIDAD
VBKTR3402LM797846	790 Adventure R	2020	Sustituir el muelle de retorno del pistón para el cilindro delantero	SEGURIDAD
VBKTR3403KM751926	790 Adventure R	2019	Sustituir el muelle de retorno del pistón para el cilindro delantero	SEGURIDAD
VBKTR3403KM770556	790 Adventure R	2019	Sustituir el muelle de retorno del pistón para el cilindro delantero	SEGURIDAD
VBKTR3403LM793076	790 Adventure R	2020	Sustituir el muelle de retorno del pistón para el cilindro delantero	SEGURIDAD
VBKTR3403LM793515	790 Adventure R	2020	Sustituir el muelle de retorno del pistón para el cilindro delantero	SEGURIDAD
VBKTR3403LM793529	790 Adventure R	2020	Sustituir el muelle de retorno del pistón para el cilindro delantero	SEGURIDAD
VBKTR3404KM751370	790 Adventure R	2019	Revisar el freno trasero	SEGURIDAD
VBKTR3404KM751370	790 Adventure R	2019	Sustituir el muelle de retorno del pistón para el cilindro delantero	SEGURIDAD
VBKTR3404KM773563	790 Adventure R	2019	Sustituir el muelle de retorno del pistón para el cilindro delantero	SEGURIDAD
VBKTR3404KM773630	790 Adventure R	2019	Sustituir el muelle de retorno del pistón para el cilindro delantero	SEGURIDAD
VBKTR3405KM755587	790 Adventure R	2019	Sustituir el muelle de retorno del pistón para el cilindro delantero	SEGURIDAD
VBKTR3405KM755590	790 Adventure R	2019	Revisar el freno trasero	SEGURIDAD
VBKTR3405KM755590	790 Adventure R	2019	Sustituir el muelle de retorno del pistón para el cilindro delantero	SEGURIDAD
VBKTR3405KM769327	790 Adventure R	2019	Revisar el freno trasero	SEGURIDAD
VBKTR3405KM769327	790 Adventure R	2019	Sustituir el muelle de retorno del pistón para el cilindro delantero	SEGURIDAD
VBKTR3405KM773619	790 Adventure R	2019	Sustituir el muelle de retorno del pistón para el cilindro delantero	SEGURIDAD
VBKTR3405LM793516	790 Adventure R	2020	Sustituir el muelle de retorno del pistón para el cilindro delantero	SEGURIDAD
VBKTR3405LM793533	790 Adventure R	2020	Sustituir el muelle de retorno del pistón para el cilindro delantero	SEGURIDAD
VBKTR3406KM751239	790 Adventure R	2019	Revisar el freno trasero	SEGURIDAD
VBKTR3406KM751239	790 Adventure R	2019	Sustituir el muelle de retorno del pistón para el cilindro delantero	SEGURIDAD
VBKTR3406KM751600	790 Adventure R	2019	Sustituir el muelle de retorno del pistón para el cilindro delantero	SEGURIDAD
VBKTR3406KM751922	790 Adventure R	2019	Revisar el freno trasero	SEGURIDAD
VBKTR3406KM751922	790 Adventure R	2019	Sustituir el muelle de retorno del pistón para el cilindro delantero	SEGURIDAD
VBKTR3406KM764282	790 Adventure R	2019	Sustituir el muelle de retorno del pistón para el cilindro delantero	SEGURIDAD
VBKTR3406KM773564	790 Adventure R	2019	Revisar el freno trasero	SEGURIDAD
VBKTR3407KM755574	790 Adventure R	2019	Revisar el freno trasero	SEGURIDAD
VBKTR3407KM755574	790 Adventure R	2019	Sustituir el muelle de retorno del pistón para el cilindro delantero	SEGURIDAD
VBKTR3407KM773184	790 Adventure R	2019	Revisar el freno trasero	SEGURIDAD
VBKTR3407KM773184	790 Adventure R	2019	Sustituir el muelle de retorno del pistón para el cilindro delantero	SEGURIDAD
VBKTR3407KM773606	790 Adventure R	2019	Revisar el freno trasero	SEGURIDAD
VBKTR3407KM773606	790 Adventure R	2019	Sustituir el muelle de retorno del pistón para el cilindro delantero	SEGURIDAD
VBKTR3407LM797843	790 Adventure R	2020	Sustituir el muelle de retorno del pistón para el cilindro delantero	SEGURIDAD
VBKTR3408KM751209	790 Adventure R	2019	Sustituir el muelle de retorno del pistón para el cilindro delantero	SEGURIDAD

[illegible]

VBKTS340XKM750180	790 Adventure	2019	Sustituir el muelle de retorno del pistón para el cilindro delantero	SEGURIDAD
VBKTS6400PM850426	890 Adventure	2023	Actualizar el software (ABS)	SERVICIO
VBKTS6400PM850426	890 Adventure	2023	Actualizar el software	SERVICIO
VBKTS6401RM880425	890 Adventure	2024	Sustituir la unidad de control EFI	SERVICIO
VBKTS6401RM880442	890 Adventure	2024	Sustituir la unidad de control EFI	SERVICIO
VBKTS6402PM850427	890 Adventure	2023	Actualizar el software (ABS)	SERVICIO
VBKTS6402PM850427	890 Adventure	2023	Actualizar el software	SERVICIO
VBKTS6403RM880426	890 Adventure	2024	Sustituir la unidad de control EFI	SERVICIO
VBKTS6404PM850431	890 Adventure	2023	Actualizar el software (ABS)	SERVICIO
VBKTS6404PM850431	890 Adventure	2023	Actualizar el software	SERVICIO
VBKTS6404RM880418	890 Adventure	2024	Sustituir la unidad de control EFI	SERVICIO
VBKTS6405PM849997	890 Adventure	2023	Actualizar el software (ABS)	SERVICIO
VBKTS6405PM849997	890 Adventure	2023	Actualizar el software	SERVICIO
VBKTS6406PM850429	890 Adventure	2023	Actualizar el software (ABS)	SERVICIO
VBKTS6406PM850429	890 Adventure	2023	Actualizar el software	SERVICIO
VBKTS6407PM850004	890 Adventure	2023	Actualizar el software (ABS)	SERVICIO
VBKTS6407PM850004	890 Adventure	2023	Actualizar el software	SERVICIO
VBKTS6408PM854479	890 Adventure	2023	Actualizar el software (ABS)	SERVICIO
VBKTS6408PM854479	890 Adventure	2023	Actualizar el software	SERVICIO
VBKTV9401RM994577	990 Duke	2024	Comprobar la distancia entre el tubo del radiador moldeado y el ventilador del radiador	SERVICIO
VBKTV9401RM994580	990 Duke	2024	Comprobar la distancia entre el tubo del radiador moldeado y el ventilador del radiador	SERVICIO
VBKTV9402RM994586	990 Duke	2024	Comprobar la distancia entre el tubo del radiador moldeado y el ventilador del radiador	SERVICIO
VBKTV9408RM994575	990 Duke	2024	Comprobar la distancia entre el tubo del radiador moldeado y el ventilador del radiador	SERVICIO
VBKV39400LM930956	1290 Super Duke R	2020	Comprobar el cableado principal	SEGURIDAD
VBKV39400LM930956	1290 Super Duke R	2020	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO
VBKV39400MM934894	1290 Super Duke R	2021	Comprobar el cableado principal	SEGURIDAD
VBKV39400MM934894	1290 Super Duke R	2021	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO
VBKV39400NM959991	1290 Super Duke R	2022	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO
VBKV39400NM963183	1290 Super Duke R	2022	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO
VBKV39401LM931338	1290 Super Duke R	2020	Comprobar el cableado principal	SEGURIDAD
VBKV39401LM931338	1290 Super Duke R	2020	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO
VBKV39401NM960101	1290 Super Duke R	2022	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO
VBKV39401NM962298	1290 Super Duke R EVO	2022	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO
VBKV39402LM924642	1290 Super Duke R	2020	Comprobar el cableado principal	SEGURIDAD
VBKV39402LM924642	1290 Super Duke R	2020	Comprobar el cableado principal	SEGURIDAD
VBKV39402LM924642	1290 Super Duke R	2020	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO
VBKV39402LM929310	1290 Super Duke R	2020	Reacondicionar la motocicleta SD-R	SERVICIO
VBKV39402LM929310	1290 Super Duke R	2020	Comprobar el cableado principal	SEGURIDAD
VBKV39402LM929310	1290 Super Duke R	2020	Comprobar el cableado principal	SEGURIDAD
VBKV39402LM929310	1290 Super Duke R	2020	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO
VBKV39402LM931350	1290 Super Duke R	2020	Comprobar el cableado principal	SEGURIDAD
VBKV39402LM931350	1290 Super Duke R	2020	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO
VBKV39402RM990407	1390 Super Duke R	2024	Actualizar el software	SERVICIO
VBKV39402RM990407	1390 Super Duke R	2024	Actualizar el software	SERVICIO
VBKV39402RM991203	1390 Super Duke R	2024	Actualizar el software	SERVICIO
VBKV39402RM991203	1390 Super Duke R	2024	Actualizar el software	SERVICIO
VBKV39403LM924150	1290 Super Duke R	2020	Comprobar el cableado principal	SEGURIDAD
VBKV39403LM924150	1290 Super Duke R	2020	Comprobar el cableado principal	SEGURIDAD
VBKV39403LM924150	1290 Super Duke R	2020	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO
VBKV39404LM930989	1290 Super Duke R	2020	Comprobar el cableado principal	SEGURIDAD
VBKV39404LM930989	1290 Super Duke R	2020	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO
VBKV39405LM924134	1290 Super Duke R	2020	Comprobar el cableado principal	SEGURIDAD
VBKV39405LM924134	1290 Super Duke R	2020	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO
VBKV39405MM937127	1290 Super Duke R	2021	Comprobar el cableado principal	SEGURIDAD
VBKV39405MM937127	1290 Super Duke R	2021	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO
VBKV39407LM930050	1290 Super Duke R	2020	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO
VBKV39407MM936951	1290 Super Duke R	2021	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO
VBKV39407MM947383	1290 Super Duke RR	2021	Comprobar el cableado principal	SEGURIDAD
VBKV39407MM947383	1290 Super Duke RR	2021	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO
VBKV39407NM963178	1290 Super Duke R	2022	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO
VBKV39407PM968979	1290 Super Duke R EVO	2023	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO
VBKV39408LM931398	1290 Super Duke R	2020	Comprobar el cableado principal	SEGURIDAD
VBKV39408LM931398	1290 Super Duke R	2020	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO
VBKV39408MM934898	1290 Super Duke R	2021	Comprobar el cableado principal	SEGURIDAD
VBKV39408MM934898	1290 Super Duke R	2021	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO
VBKV39408PM970563	1290 Super Duke R	2023	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO
VBKV39409LM929112	1290 Super Duke R	2020	Reacondicionar la motocicleta SD-R	SERVICIO
VBKV39409LM929112	1290 Super Duke R	2020	Comprobar el cableado principal	SEGURIDAD
VBKV39409LM929112	1290 Super Duke R	2020	Comprobar el cableado principal	SEGURIDAD
VBKV39409LM929112	1290 Super Duke R	2020	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO
VBKV39409MM936952	1290 Super Duke R	2021	Comprobar el cableado principal	SEGURIDAD
VBKV39409MM936952	1290 Super Duke R	2021	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO
VBKV39409NM963182	1290 Super Duke R	2022	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO
VBKV39409PM969101	1290 Super Duke R EVO	2023	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO
VBKV3940XLM924503	1290 Super Duke R	2020	Comprobar el cableado principal	SEGURIDAD
VBKV3940XLM924503	1290 Super Duke R	2020	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO
VBKV3940XMM937219	1290 Super Duke R	2021	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO
VBKV3940XMM937219	1290 Super Duke R	2021	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO
VBKV3940XMM947362	1290 Super Duke RR	2021	Comprobar el cableado principal	SEGURIDAD
VBKV3940XMM947362	1290 Super Duke RR	2021	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO
VBKV49402KM910199	1090 Adventure R	2019	Comprobar los tapones del motor	SERVICIO
VBKV49404KM908048	1090 Adventure R	2019	Comprobar los tapones del motor	SERVICIO
VBKV49405KM908060	1090 Adventure R	2019	Comprobar los tapones del motor	SERVICIO
VBKV49405KM909984	1090 Adventure R	2019	Comprobar los tapones del motor	SERVICIO
VBKV49409KM908059	1090 Adventure R	2019	Comprobar los tapones del motor	SERVICIO
VBKV49409KM908062	1090 Adventure R	2019	Comprobar los tapones del motor	SERVICIO
VBKV59400MM945954	1290 Super Adventure R	2021	Sustituir el soporte del caballete lateral	SERVICIO

VBKV59400MM946036	1290 Super Adventure R	2021	Sustituir el soporte del caballete lateral	SERVICIO
VBKV59401MM939323	1290 Super Adventure R	2021	Sustituir la tapa del depósito de combustible y corrección del TPMS	SERVICIO
VBKV59402MM939492	1290 Super Adventure R	2021	Sustituir el soporte del caballete lateral	SERVICIO
VBKV59403KM908717	1290 Super Adventure R	2019	Actualizar el software	SERVICIO
VBKV59403KM908717	1290 Super Adventure R	2019	Comprobar los tapones del motor	SERVICIO
VBKV59403MM939503	1290 Super Adventure R	2021	Sustituir el soporte del caballete lateral	SERVICIO
VBKV59404MM939493	1290 Super Adventure R	2021	Sustituir el soporte del caballete lateral	SERVICIO
VBKV59404MM950526	1290 Super Adventure R	2021	Sustituir el soporte del caballete lateral	SERVICIO
VBKV59405MM939504	1290 Super Adventure R	2021	Sustituir el soporte del caballete lateral	SERVICIO
VBKV59405MM939504	1290 Super Adventure R	2021	Sustituir el tapón del sistema de bidones de carbón activado	SEGURIDAD
VBKV59405MM947392	1290 Super Adventure R	2021	Sustituir el soporte del caballete lateral	SERVICIO
VBKV59406MM939494	1290 Super Adventure R	2021	Sustituir el soporte del caballete lateral	SERVICIO
VBKV59406MM939494	1290 Super Adventure R	2021	Sustituir el tapón del sistema de bidones de carbón activado	SEGURIDAD
VBKV59406MM940788	1290 Super Adventure R	2021	Sustituir el soporte del caballete lateral	SERVICIO
VBKV59407MM950519	1290 Super Adventure R	2021	Sustituir el soporte del caballete lateral	SERVICIO
VBKV59407MM950519	1290 Super Adventure R	2021	Sustituir el tapón del sistema de bidones de carbón activado	SEGURIDAD
VBKV59409KM908706	1290 Super Adventure R	2019	Actualizar el software	SERVICIO
VBKV59409KM908706	1290 Super Adventure R	2019	Comprobar los tapones del motor	SERVICIO
VBKV59409MM945998	1290 Super Adventure R	2021	Sustituir el soporte del caballete lateral	SERVICIO
VBKV79400KM909057	1290 Super Adventure S	2019	Actualizar el software	SERVICIO
VBKV79400KM909057	1290 Super Adventure S	2019	Comprobar los tapones del motor	SERVICIO
VBKV79400MM938951	1290 Super Adventure S	2021	Sustituir el asiento de goma del cojín	SERVICIO
VBKV79400MM938951	1290 Super Adventure S	2021	Sustituir el tapón del sistema de bidones de carbón activado	SEGURIDAD
VBKV79401KM908306	1290 Super Adventure S	2019	Actualizar el software	SERVICIO
VBKV79401KM908306	1290 Super Adventure S	2019	Comprobar los tapones del motor	SERVICIO
VBKV79402MM939101	1290 Super Adventure S	2021	Sustituir el asiento de goma del cojín	SERVICIO
VBKV79402MM944833	1290 Super Adventure S	2021	Sustituir el asiento de goma del cojín	SERVICIO
VBKV79402MM945318	1290 Super Adventure S	2021	Sustituir el asiento de goma del cojín	SERVICIO
VBKV79405MM939223	1290 Super Adventure S	2021	Sustituir el asiento de goma del cojín	SERVICIO
VBKV79407MM939241	1290 Super Adventure S	2021	Sustituir el asiento de goma del cojín	SERVICIO
VBKV79408KM909050	1290 Super Adventure S	2019	Actualizar el software	SERVICIO
VBKV79408KM909050	1290 Super Adventure S	2019	Comprobar los tapones del motor	SERVICIO
VBKV79408KM909159	1290 Super Adventure S	2019	Actualizar el software	SERVICIO
VBKV79408KM909159	1290 Super Adventure S	2019	Comprobar los tapones del motor	SERVICIO
VBKV79408MM945307	1290 Super Adventure S	2021	Sustituir el asiento de goma del cojín	SERVICIO
VBKV79409KM908652	1290 Super Adventure S	2019	Actualizar el software	SERVICIO
VBKV79409MM941752	1290 Super Adventure S	2021	Sustituir el asiento de goma del cojín	SERVICIO
VBKV7940XMM939038	1290 Super Adventure S	2021	Sustituir el asiento de goma del cojín	SERVICIO
VBKV7940XMM945308	1290 Super Adventure S	2021	Sustituir el asiento de goma del cojín	SERVICIO